

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
COMUNA VIIȘOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VIIȘOARA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Exemplar nr.1
Anexa 1 la HCL nr. 4 din 30.01.2026

PLANUL
DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR
PE TERITORIUL COMUNEI VIIȘOARA

2026

PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR

CAPITOLUL I : Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 : Definiție, scop, obiective.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul comunei Viisoara, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scopul planului de analiză și acoperire a riscurilor este de a asigura cunoașterea de către toți factorii implicați a sarcinilor și atribuțiilor ce le revin premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență, de a crea un cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență și de a asigura un răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiectivele planului de analiză și acoperire a riscurilor sunt :

- asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență, prin evitarea manifestării

acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

- amplasarea și dimensionarea Comitetului local pentru situații de urgență, a Serviciului voluntar

pentru situații de urgență, a unităților operative și a celorlalte forțe destinate asigurării funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență;

- stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative;
- alocarea și optimizarea forțelor și mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

SECȚIUNEA 2 : Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor.

2.1. Acte normative de referință :

- Legea nr.307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Legea nr.481/08.11.2004 privind protecția civilă, modificată și completată prin legea nr.212/24.05.2006;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată cu modificări prin legea nr.15/28.02.2005;
- H.G.R.nr.1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;
- Ordinul nr. 75/27.06.2019, pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență;
- H.G.R.nr.1579/08.12.2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;
- H.G nr.557/3.08.2016 privind managementul tipurilor de risc.
- Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr.132/29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;
- Ordinul comun nr.638/420/2005 a Ministrului Administrației și Internelor și al Ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale;
- Ordinul nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

2.2. Structuri organizatorice implicate :

- Comitetul local pentru situații de urgență;
- Serviciul voluntar pentru situații de urgență;

2.3. Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu :

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor se întocmește de Comitetul local pentru situații de urgență și se aprobă de Consiliul local.

Planul de analiză și acoperire a riscurilor se actualizează la fiecare început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuții ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. După elaborare și aprobare, Planul de analiză și acoperire a riscurilor, se pune la dispoziția secretariatului tehnic al CLSU, iar extrase din documentele respective se transmit celorlalte instituții și organisme cu atribuții în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență, acestea având obligația să cunoască, în părțile ce le privesc, conținutul planului și să-l aplice corespunzător situațiilor de urgență specifice.

2.3.1. Consiliul local :

- aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia și îl transmite inspectoratului în raza căruia funcționează;

- adoptă hotărâri cu privire la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

- instituie reguli și măsuri specifice corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;

- înființează serviciul voluntar de urgență, la propunerea primarului și cu avizul inspectoratului și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;

- desemnează șeful serviciului voluntar de urgență, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

- prevede distinct, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciul de urgență voluntar și exercită controlul folosirii acestora;

- asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenții, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

- analizează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

- aprobă organizarea protecției civile la nivelul unității administrativ-teritoriale, analizează activitatea desfășurată și adoptă măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;

- aprobă planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență;

- participă la asigurarea finanțării măsurilor și a acțiunilor de protecție civilă, precum și a serviciului de urgență și a structurilor care au atribuții legale în acest domeniu;

- gestionează, depozitează, întrețin și asigură conservarea aparaturii și a materialelor de protecție civilă prin serviciile specializate din subordine.

2.3.2. Primarul localității :

- asigură elaborarea planului de analiză și acoperire a riscurilor și aplicarea acestuia;

- asigură respectarea criteriilor de performanță pentru constituirea serviciului de urgență voluntar și elaborarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

- coordonează organizarea permanentă a intervenției în caz de incendiu la nivelul unității administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenție a serviciului voluntar de urgență;

- asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

- asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcțiile și instalațiile tehnologice aparținând domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale, precum și la instituțiile publice;

- asigură realizarea și menținerea în stare de funcționare a căilor de acces, a sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

- organizează și execută, prin serviciul de urgență voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești; informează populația cu privire la modul de comportare și de intervenție în caz de incendiu;

- asigură încadrarea serviciului de urgență voluntar cu personal atestat în condițiile legii, precum și pregătirea profesională și antrenarea acestuia;

- asigură dotarea serviciului de urgență voluntar;

- analizează anual dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor și asigură completarea acesteia;

- asigură desfășurarea activității de informare și educație antiincendiu a populației.

- propune consiliului local structura organizatorică de protecție civilă;

- aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local în domeniul protecției civile;

- aprobă planurile operative, de pregătire și planificare a exercițiilor de specialitate;

- propune fondurile necesare realizării măsurilor de protecție civilă;

- conduce exercițiile, aplicațiile și activitățile de pregătire privind protecția civilă;

- coordonează activitatea serviciilor de urgență voluntare;

- dispune măsuri de întreținere a spațiilor de adăpostire colective, urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de protecție civilă, răspunde de alarmarea, protecția și pregătirea populației pentru situațiile de protecție civilă;

- exercită controlul aplicării măsurilor de protecție civilă în plan local;

- coordonează nemijlocit evacuarea populației din zonele afectate de situațiile de protecție civilă;

- asigură evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații de protecție civilă, precum și distribuirea celor primite;

- stabilește măsurile necesare pentru asigurarea hrănirii, a cazării și alimentării cu energie și apă a populației evacuate;

- dispune măsuri pentru asigurarea ordinii publice în zona sinistrată;

- gestionează, depozitează, întreține și conservă tehnica, aparatura și materialele de protecție civilă, prin serviciile de specialitate subordonate;

- primarul, în calitate de președinte al Comitetului local pentru situații de urgență, are următoarele obligații principale : convoacă întrunirea comitetului, stabilește ordinea de zi și conduce ședințele acestuia; semnează hotărârile, planurile, programele, regulamentele și măsurile adoptate; semnează avizele, acordurile, împuternicirile, protocoalele și proiectele de acte normative; îl informează operativ pe președintele comitetului ierarhic superior.

2.3.3. Comitetul local pentru situații de urgență :

- informează prin centrul operațional județean privind stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;

- evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, stabilește măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor;

- declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale;

- analizează și avizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;

- informează comitetul județean și consiliul local asupra activității desfășurate;

- îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate.

2.3.4. Serviciul voluntar pentru situații de urgență :

- desfășoară activități de informare și instruire privind cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență;

- verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice și a dispozițiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, alte situații de urgență, în domeniul de competență;

- asigură prevenirea, intervenția pentru salvarea, acordarea primului ajutor și protecția persoanelor, animalelor și a bunurilor periclitare în situații de urgență.

SECȚIUNEA 1 : Amplasare geografică și relief.

1.1. Repere istorice.

Pana în anul 1965, localitățile Viisoara și respectiv Viisoara Mica au purtat numele de Bivolul Mare și Bivolul Mic. Informațiile locale orale, fără a fi susținute prin documente scrise, afirmă că acest vechi toponim s-ar datora faptului că un bivol al proprietarului Boldur Latescu s-a înecat în mlaștină „Puturoasa”.

Prima mențiune documentară, conform Marelui Dicționar Geografic, arată că localitatea Viisoara Mare (Bivolul Mare) ar fi luat ființă în jurul anului 1720 și a fost alcătuită din clacășii aduși de proprietarii moșiei respective, drept mână de lucru în agricultură. Actuala denumire este improprie deoarece ea nu are suprafețe cultivate cu vită de vie. Marele Dicționar geografic menționează existența unei vii în suprafața de 4 pogoane în jurul anului 1899.

Satul Viisoara Mica (Bivolul Mic), între timp a mai fost denumit și „Lipani”, după numele fostului proprietar Teodor Lipan, ginerele lui Teodor Latescu. În Marele Geografic (1899) el mai era denumit și „Spinoasa”. Viisoara Mica a luat ființă în jurul anului 1840, din grupul de clacășii aduși de proprietari, pentru a le lucra moșia.

Cel de al doilea sat component al comunei și anume satul Cuza Voda a luat ființă în jurul anului 1898, fapt pentru care el nici nu figurează pe harta redactată în anul 1900 și nici în Marele Dicționar Geografic din 1899. Locuitorii acestuia au provenit din randul tinerilor, atrași din satele vecine și improprietăți aici cu loturi de teren de câte 5 hectare și care, în semn de recunoștință față de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, l-au denumit Cuza Voda.

1.2. Așezare geografică.

Principalii indici geografici ai comunei Viisoara sunt: 48° 10' latitudine nordică, 26° 44' longitudine estică; 175 m altitudine medie.

Situat în extremitatea de nord-est a țării și a județului Botoșani, învecinându-se la sud – est cu localitatea Cotușca, la sud cu Nicolae Balcescu și selistea, la vest cu Lismanita și Esanca, la nord-vest cu Paltinis, la nord cu Horodistea și Radauti Prut, la nord-est cu Miorcani, iar la est cu raul Prut, care materializează și granița estică a României.

Distanța față de reședința județului este de 93 km prin orașele Darabani - Dorohoi și 70 km prin orașul Săveni, iar față de capitala României, București este de 550 km.

SECȚIUNEA 2 :

Caracteristici climatice.

Așezarea în latitudine la nord de mijlocul distanței dintre Ecuator și Polul Nord precum și configurația geografică a zonei, fac ca Viisoara să beneficieze de un climat temperat-continental, cu nuanțe excesive, caracterizat de frecvența viscoalelor iarnă și secete îndelungi vară.

Numărul zilelor cu soare este de 288. Temperatura medie anuală este de 8,3 C, cu maxima în luna iulie (32 C) și minima în luna ianuarie (-4,8 C).

Temperatura maximă lunară de 38,0 C a fost înregistrată în luna august 1905, iar cea minimă lunară de -32,5 C în lunile februarie 1911, ianuarie 1940 și februarie 1977.

Vânturile mai frecvente sunt cele din nord-vest și sud-est, cu un calm atmosferic medie multianuală de 28,2% și cu o viteză maximă mai mare de 40 m/s.

Precipitațiile moderate (548,5 l/mp media anuală, maxima în luna iunie 88,7 l/mp și minima în luna februarie, cu 22,6 l/mp), ceva mai abundente în zona pădurilor și apelor.

Cantitatea maximă de precipitații căzută în 24 de ore de 148,4 l/mp a fost înregistrată în luna august 1983. Numărul anual de zile cu precipitații lichide este de 110,9 iar numărul anual de zile cu precipitații solide a fost de 27,5.

Numărul de zile de îngheț calculat pentru o perioadă de 41 de ani este în medie de 127,9. Grosimea medie decadală a stratului de zăpadă are un maxim de 14,6 în luna februarie, decada a II-a.

SECȚIUNEA 3

Rețea hidrografică.

Rețeaua hidrografică a comunei Viisoara, este formată din pârâul Volovăț cu un debit mediu multianual de 0,665 mc/s. Afluenții săi au dimensiuni reduse ca lungime și ca suprafață.

Pârâul Volovăț izvoarăște din culmea Darabanilor, are o lungime de 45 km și se varsă în râul Prut, lângă Ripiceni iar pe cursul său există câteva iazuri, dintre care două se află pe teritoriul acestei comune.

În cursul anului cele mai scăzute debite, se înregistrează spre sfârșitul verii și în prima parte a iernii (septembrie-ianuarie), iar cele mai ridicate în perioada martie-aprilie.

Ploile abundente de scurtă durată în special cele torențiale provoacă frecvent creșteri bruște de nivel cu efecte negative îndeosebi în lunile de vară.

Pe suprafața studiată există pericolul eroziunilor areale și eroziunilor patului albiilor cursurilor de apă.

SECȚIUNEA 4

Populație

Populația comunei Viișoara este de 1631 locuitori, din care :

- bărbați – 832;
- femei – 799

Structura populației se prezintă astfel :

populația cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani și 11 luni :

- femei – 128
- bărbați – 131
- populația cu vârsta peste 18 ani :
- femei –671
- bărbați – 701

În structura pe vârste a populației se constată o pondere ridicată a persoanelor adulte și vârstnice cu precădere a celor peste 60 de ani și o scădere importantă a populației tinere. Principalele cauze care determină această situație sunt pe de o parte cele legate de scăderea natalității iar pe de altă parte cele legate de migrația masivă către alte zone din țară și străinătate.

Structura etnică : români-1631

Persoane salariate – 57

SECȚIUNEA 5 :

Căi de transport

Legătura cu exteriorul a comunei Viișoara se face pe drumuri publice.

Căile de acces rutier : către comuna Viișoara sunt DN 29B dinspre Darabani și Botoșani, DJ 293A dinspre Coțușca. Prin acestea se realizează legătura cu celelalte zone ale municipiului Botoșani iar prin interconexiunile acestora cu magistralele rutiere de transport E85 Siret-Bucecea-București, E576 Suceava-Vatra Dornei, asigură legătura cu vestul României.

Aceste căi de acces sunt conectate cu rețeaua stradală a municipiului dezvoltată pe direcțiile de intrare și tranzit a drumurilor naționale și județene ce intersectează municipiul.

Pentru îmbarcarea-debarcarea călătorilor care utilizează mijloacele auto de transport în comun pentru a se deplasa dinspre sau înspre comuna Viișoara, deservirea este asigurată de o autogara situată în comuna Viișoara și Botoșani.

Legături aeriene : comuna Viișoara este deservit de Aeroportul “Ștefan cel Mare”- Suceava, amplasat în orașul Salcea, la 12 km est față de orașul Suceava și la 30,5 km vest de orașul Botoșani, accesul fiind posibil printr-un drum de acces betonat cu lungimea de 30 km și lățimea de 7 m, care face legătura prin DN 29 și DN 29A prin Suceava, respectiv DN 29B prin Botoșani cu municipiul Dorohoi.

SECȚIUNEA 6

Dezvoltare economică.

a. *Alimentarea cu apă.*

Comuna Viișoara este alimentată cu apă din sistemul propriu de alimentare cu apă, din sursa de suprafață și mare adâncime, cu mențiunea că apa nu este potabilă (este apă menajeră).

b. *Electricitate.*

Alimentarea cu energie electrică este realizată prin Sistemul Energetic Național de către EON MOLDOVA SA., din Stația Darabani.

Lungimea rețelelor electrice din Viișoara este :

- LEA 20kv – 35,76 km
- LEA 0,4 kv – 113,84 km (108,84 km linie comună de iluminat casnic și iluminat public și 5 km linie numai iluminat public)
- LES 20kv – 26,8 km
- LES 0,4 kv – 59,24 km (33,24 km iluminat public și 26 km iluminat casnic).

Numărul locuințelor racordate la rețeaua electrică a comunei Viișoara este de 1043.

c. Comunicații.

În comuna Viișoara a fost pusă în funcțiune o centrală digitală de 1.000 linii.

De un succes deosebit s-a bucurat, comuna Viișoara, lansarea în luna decembrie 2006 a serviciului de televiziune digitală prin satelit, DOLCE, serviciu de care beneficiază circa 200 de clienți TELEKOM.

SECȚIUNEA 7

Specific regional/local.

a. Vecinătăți

Comuna Viișoara este situat în partea de nord a județului Botoșani și se învecinează cu :

- la nord – comuna Păltiniș;
- la sud – comuna Coțușca;
- la est – comuna Rădăuți Prut;
- la vest – comuna Lișmănița, oraș Darabani

b. Riscuri transfrontaliere.

Pe teritoriul Ucrainei, la 130 km de Kiev, la data de 26 aprilie 1986, a avut loc cel mai tragic accident nuclear din lume, care a afectat o parte din statele Europei, o parte din Asia, ajungând până în Japonia și care a fost dat publicității la câteva zile de la declanșarea sa, sub presiunea statelor din Peninsula Scandinavă.

Urmările exploziei au fost : aruncarea în aer a planșeului reactorului de 500 T la o înălțime de 1,5 km și pulverizarea a peste 100 T combustibil radioactiv sub forma unei sfere mari de foc întinse, formată din aerosoli radioactivi ca dioxid de uraniu, cesiu, stronțiu, iod, plutoniu cât și grafitul folosit ca moderator și expulzat în aer la peste 10 km.

Temperatura miezului reactorului a atins 1.600-2.500 C și timp de 12 zile cât a durat incendiul, izotopii radioactivi de tipul iod și stronțiu s-au răspândit în atmosferă iar datorită ploilor s-au depus pe sol, mărin radioactivitatea de 20-30 de ori.

Alt risc major este determinat de conflictul armat între statul Ucrainean și separatiștii ruși, cu privire la teritoriile revendicate de separatiști.

CAPITOLUL III

Analiza riscurilor generatoare de situații de urgență.

Analiza riscurilor impune cunoașterea mecanismelor și condițiilor de producere/manifestare, amplitudinii și efectelor posibile ale acestora. Analiza se realizează pe tipuri de riscuri, pe baza datelor și evidențelor statistice, precum și a altor documente avute la dispoziție-studii, prognoze, etc., fiind avute în vedere :

SECȚIUNEA 1

Analiza riscurilor naturale.

Factorii care generează sursele de risc natural sunt : formele de relief, rețeaua hidrografică, clima, gradul de acoperire (vegetație), compoziția solului și dispunerea straturilor geologice și, nu în ultimul rând, gradul de seismicitate, determinat de poziția geografică a țării în raport cu traseul principalelor falii tectonice ale Pământului.

Riscurile naturale pot fi grupate în :

- a. fenomene meteorologice periculoase;
- b. incendii de masă;
- c. înzăpeziri;
- d. fenomene distructive de origine geologică.

a. fenomene meteorologice periculoase sunt gestionate de către comitetul local pentru situații de

urgență, în conformitate cu **Planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale**, care se constituie ca anexă la Planul de analiză și acoperire a riscurilor.

a.1.inundațiile, specifice pârâului Volovăț de regulă sunt previzibile, cu suficient timp înainte pentru a organiza și desfășura evacuarea persoanelor, bunurilor materiale și animalelor.

În eventualitatea unei evacuări, locurile de cazare a sinistraților, sunt specificate în Planul de evacuare a populației, bunurilor materiale și animalelor într-o situație de urgență.

Zonele planificate a fi inundate controlat, inventarierea construcțiilor realizate în zone inundabile, măsurile de protecție suplimentare și analiza posibilității strămutării construcțiilor respective în zone ferite de inundații, se regăsesc în planul propriu de apărare împotriva inundațiilor.

a.2.furtuni,tornado,secetă,îngheț,etc. – se pot produce pe întreg teritoriul comunei Vișoara, de regulă nu sunt previzibile, iar despre eventualitatea producerii acestora, Comitetul local pentru situații de urgență primește de la Inspectoratul județean pentru situații de urgență Botoșani avertizări de fenomene meteorologice periculoase, în vederea luării măsurilor ce se impun. De multe ori, timpul necesar pentru luarea unor măsuri de protecție și intervenție într-o asemenea situație, nu este suficient. Efectele lor imediate pot antrena activarea unor factori de risc secundari, de producerea de evenimente catastrofale cu efecte mai grave decât cele ale evenimentelor generatoare.

Astfel, furtunile pot avea ca urmări:

- inundații ca urmare a scurgerilor de torenți de pe versanți;
- avarii și explozii;
- avarii la locuințele și anexele gospodărești, rețelele de alimentare cu energie electrică, apă, etc.
- incendii;
- distrugerea culturilor agricole;
- pierderi în rândul animalelor.

b.înzăpezirile

Înzăpezirile sunt fenomene sezoniere, produse de căderi masive de precipitații sub formă de zăpadă, fiind accentuate de condițiile meteorologice în care se produc.

Efectele imediate sunt :

- blocarea căilor de transport;
- întreruperea alimentării cu energie electrică, apă, etc.;
- afectarea unor activități industriale și sociale;
- prăbușiri de planșee și acoperișuri

Efectele pe timp îndelungat se datorează topirii zăpezii și producerea de inundații.

c.fenomene distructive de origine geologică.

c.1.cutremure – seismicitatea zonei Moldovei, implicit și a comunei Vișoara, se datorează cutremurelor

tectonice, ce sunt generate de acumulări de energii potențiale în sistemul de falii existente, până la valoarea critică, ce depășesc rezistența rocilor, când se produce o descărcare bruscă de energie, sub formă de energie cinetică sau seismică.

Din punct de vedere geologic, se caracterizează prin existența unor cuverturi de roci sedimentare neogene neconsolidate, cu grosimi variabile, în general înregistrând o creștere de la câțiva zeci de metri în partea de EST, până la peste 400 m în partea de SUD-VEST. Acest aspect influențează considerabil alura câmpului macroseismic al cutremurelor produse în această parte a țării, capacitatea ridicată de atenuare a energiei seismice în rocile sedimentare existente fiind benefică pentru județul Botoșani, deci și pentru municipiul Dorohoi.

Nu avem focare de seisme în zona noastră și nici în zonele limitrofe. Cutremurele produse în zona Vrancea au afectat comuna Vișoara într-o măsură redusă.

Din punct de vedere al clădirilor, localitatea dispune de 1.098 clădiri, din care : 1% sunt construite din lemn, 14 % din cărămidă și 85% din paianță sau chirpici. Circa 692 de locuințe au o “vârstă” de peste 90 de ani iar 1.002 sunt clădiri cu o „vârstă” de 50-70 de ani.

În anul 1977, la zonarea seismică a teritoriului țării, județul Botoșani a fost inclus în zona cu grad seismic 6.

Din totalul clădirilor : 100% sunt clădiri individuale cu o singură locuință din care 1% din lemn, 5 % din cărămidă și bca ,97 % din paiață sau chirpici. Circa 9 locuințe au o vârstă de peste 100 de ani, alte 80 sunt clădiri cu o “vârstă” de 70 – 100 de ani . Fondul de locuințe noi reprezintă circa 10 % .

Luând în calcul repartitia populației localității pe zone și structura de rezistență a clădirilor, este posibil, ca în cazul producerii unui cutremur de 7 – 8 grade pe scara Richter în zona Vrancea, teritoriul localității să fie afectat astfel:

- raionul de distrugeri nr.1- sat VIISOARA. Aici se află amplasate un număr de 483 clădiri, din care sunt locuințe foarte vechi, amplasate pe o zonă slabă din punct de vedere al solului.
- raionul de distrugeri nr.2 sat CUZA VODĂ. Raionul cuprinde 316 locuințe, din care 14 sunt locuințe foarte vechi.
- raionul de distrugeri nr.3 -sat VIIȘOARA MICĂ. Raionul cuprinde 299 locuințe, din care 15 sunt locuințe foarte vechi.

c.2. alunecări de teren

Alunecările de teren reprezintă un alt fenomen care afectează teritoriul comunei Viișoara. Acestea sunt situate în zonele:

1. **sat. VIIȘOARA – 25 case (pod Ivan, D.C. 3)**
2. **sat. CUZA VODĂ - 30 case**
3. **sat. VIIȘOARA MICĂ – 15 case**

În situația unor ploii abundente, de lungă durată există pericolul amplificării fenomenelor de alunecare precum și posibilitatea apariției unor noi zone cu alunecări de teren active.

Obiectivele din zonele afectate sunt: - **18 case;**

Zona afectată se întinde pe circa **30 ha** pe care sunt amplasate imobile de locuit cu anexe și alte construcții (garaje, ateliere, etc.) și are o populație de **circa 39 persoane**.

Evoluția fenomenului de alunecare este urmărită în mod ritmic, în care scop se efectuează măsurători de foraje pentru determinări hidrostatice și inclinometrice.

Fenomenul alunecărilor de teren afectează și unele porțiuni ale căilor de comunicație rutiere din localitate, astfel:

- 0,20 km, pod Ivan, D.C. 3.

- , 0,6 km D.J. 293 A (0,2 km pod Guz Viișoara Mică, 0,2 km pod Melencianu, 0, 2 km pod Socianu)

Când situația impune, Comitetul local pentru situații de urgență a stabilit locurile de cazare a eventualilor sinistrați prevăzute în planul de evacuare.

SECȚIUNEA 2 : Analiza riscurilor tehnologice

a. riscuri industriale

a.1. Accident chimic.

Prin accident chimic se înțelege eliberarea necontrolată în mediul înconjurător a unor substanțe toxice industriale în concentrații mai mari decât concentrațiile maxime admise și care pun în pericol populația, animalele din zonă, afectând grav factorii de mediu. Accidentele chimice pot fi minime atunci când într-o instalație-sursă toxică se produce o avarie controlabilă, urmată de eliberarea unor cantități de substanțe toxice în mediul înconjurător și maxime atunci când la instalația-sursă toxică se produce o avarie necontrolată, eliminându-se în mediul înconjurător o mare cantitate sau întreaga cantitate de substanță toxică.

Accidentele chimice se pot produce atât în timp de pace, ca urmare a unor neglijențe, defecțiuni, dereglări de proces, etc., sau în timp de război, datorită atacurilor din aer, ori a unor acțiuni diversioniste.

Spațiul în care substanța toxică industrială își manifestă acțiunea vătămătoare, ca urmare a unui accident chimic, se numește focar chimic. La locul accidentului chimic se formează un nor toxic iar dimensiunile zonelor de acțiune ale norului se stabilesc pentru valori letale (zona letală) sau de intoxicare (zona de intoxicare)..

A.2. accidente majore la utilaje și instalații tehnologice periculoase.

Prin acest tip de accidente se înțelege distrugerea sau avarierea unor utilaje și instalații tehnologice, datorită neglijenței umane sau unor cauze naturale, ducând la numeroase victime umane și la pierderi materiale.

Caracteristicile de bază ale acestui tip de accident pot fi :

- domeniul tehnologic de activitate (instalații metalurgice, chimice, etc;

- capacitatea, productivitatea și durata ciclului tehnologic;
- mărimea zonei afectate;
- modalitatea de propagare a accidentului (explozie, nor toxic, incendiu).

b. riscuri de transport și depozitare produse periculoase

Substanțe periculoase sunt considerate acele produse chimice care pe timpul transportului cu mijloace

auto sau pe cale ferată (în cisterne, containere sau alte ambalaje), datorită unor accidente de circulație, avariilor apărute la mijlocul de transport, reacțiilor chimice neprevăzute, nerespectării normelor tehnice de ambalare, etc., pot conduce la apariția unor explozii, incendii, emisii de gaze, vapori toxici sau la răspândirea de substanțe periculoase pe sol sau în mediul înconjurător.

Explozia, incendiul, emisia de gaze sau de vapori se pot produce direct în mijlocul de transport sau în urma răspândirii substanțelor periculoase pe sol.

Măsurile de protecție și intervenție pe timpul transportului substanțelor periculoase se stabilesc în funcție de tipul substanței (substanțe explozive, gazoase sau lichide toxice, inflamabile, corosive, infectante, etc.) și clasa substanței periculoase.

În funcție de aceste date se poate trece la o evaluare a pericolului prin stabilirea :

- zonei de răspândire;
- zonei de pericol;
- zonei de izolare;
- zonei de evacuare

Dimensiunile zonelor și măsurile de protecție sunt specifice fiecărei clase de substanțe periculoase de

tipul acesteia.

Monitorizarea transporturilor substanțelor periculoase se face în conformitate cu prevederile legislației în domeniu, de către instituțiile abilitate.

b.1. riscuri majore pe căile de transport rutier

Accidentele majore pe căile rutiere reprezintă fenomenele de întrerupere temporară a circulației, generând distrugerea acestor căi, rezultând victime (umane și animale) și pagube materiale. Statisticile în acest domeniu ne indică faptul că în anul 2016, pe teritoriul comunei Viișoara, nu au fost înregistrate accidente grave.

c. riscuri nucleare

Pe teritoriul comunei Viișoara, a județului Botoșani și al județelor limitrofe, nu avem obiective potențiale de risc nuclear. Totuși, așa cum s-a întâmplat în cazul accidentului de la CERNOBÎL, comuna Viișoara poate fi afectat de unele accidente nucleare transfrontieră.

Pe teritoriul comunei Viișoara, situațiile de urgență nucleară sau radiologică se pot produce în:

- în timpul transportului rutier;
- alte locuri, ca urmare a activităților teroriste, traficului ilicit, depozitării de materiale refolosibile.

Procedurile de răspuns în cazul unor urgențe radiologice asigură o concepție unitară privind evaluarea de

bază și capacitatea de răspuns, în scopul protejării populației și a angajaților în cazul urgențelor radiologice, în conformitate cu recomandările internaționale.

Obiectivele generale ale răspunsului la urgență sunt :

- reducerea riscului sau limitarea consecințelor accidentului;
- prevenirea efectelor deterministe asupra sănătății prin luarea de măsuri înainte sau la scurt timp după expunere și menținerea dozelor individuale pentru populație și personalul de intervenție sub nivelurile admise;
- reducerea riscului efectelor stocastice asupra sănătății (cancer) prin implementarea acțiunilor de protecție.

d. riscuri de poluare a apelor

Pe teritoriul comunei Viișoara nu sunt agenți economici sau alți potențiali de poluare.

e. prăbușiri de construcții, instalații sau amenajări

Se pot produce în zona unde fondul construit este vechi.

Vechimea construcțiilor, faptul că acestea au fost expuse în timp la seisme importante, care au consumat

din rezerva de capacitate portantă, determinând apariția și evoluția ulterioară a unor trasee de fisurare, ridicarea pânzei freatice și înmuierea terenurilor de fundare, cu afectarea fundațiilor din zidărie, conduc la risc seismic important pentru aceste construcții. O influență degenerativă semnificativă asupra acestei zone construite, o are prezența sistemului de hrube vechi. În prezent se efectuează lucrări de demolare a clădirilor ce prezintă pericol de prăbușire.

f. eșecul utilităților publice

Prin eșecul utilităților publice înțelegem imposibilitatea instituțiilor respective de a asigura buna desfășurare și funcționare a rețelelor ce asigură utilitățile publice, ca urmare a unor accidente, avarii sau disfuncționalități survenite pe timpul funcționării acestora sau a unor fenomene, accidente sau incidente externe, care afectează rețelele respective.

Principalele utilități publice sunt :

- rețelele telefonice, comunicații;
- rețele de alimentare cu energie electrică,

Efectele acestor avarii pot fi :

- întreruperea pe perioade medii sau lungi a alimentărilor de orice fel și transmițerii de date;
- deteriorarea mediului ambiant;
- cheltuieli bugetare suplimentare;
- generarea de alte accidente (incendii, epidemii, etc.).

g. căderi de obiecte din atmosferă sau din cosmos

Pe teritoriul comunei Viișoara nu au fost înregistrate astfel de fenomene și nici posibile locuri de apariție

a acestora..

h. muniție neexplodată

Muniția neexplodată este încărcătura de luptă explozivă, incendiară sau toxică rămasă din timpul războiului, ca urmare a operațiunilor de luptă, depozitare sau transport.

Asanarea înseamnă descoperirea și ridicarea muniției neexplodate din locurile unde acestea se găsește și transportul acesteia în locuri special amenajate, unde este distrusă.

Muniția neexplodată este deosebit de periculoasă deoarece pe timpul operațiunilor de cercetare, identificare, transport, depozitare și distrugere a acesteia se pot produce accidente grave soldate cu pierderi de vieți omenești.

Munițiile rămase neexplodate din timpul războiului constituie un pericol real pentru populație și în special pentru copii. Locurile unde se găsesc de obicei astfel de muniții sunt: terenurile agricole, în desișuri, în zidăriile unor construcții vechi, în râuri, lacuri sau bălți, etc.

Pentru evitarea unor accidente trebuie respectate următoarele reguli elementare de protecție civilă :

- nu se atinge, lovește sau se mișcă muniția găsită;
- nu se apropie de foc sau se introduce în acesta;
- nu se demontează muniția;
- nu se lasă copii să se joace cu munițiile de nici un fel;
- nu se transportă și depozitează muniția în încăperi sau locuințe;
- nu se aruncă la fier vechi;
- se anunță organele competente (poliția, protecția civilă), interzicerea circulației în zona respectivă și asigurarea pazei până la sosirea specialiștilor.

SECȚIUNEA 3

Analiza riscurilor biologice

Pe teritoriul administrativ al comunei Viișoara, sursele de risc sunt determinate de :

- emisia de pulberi fine în suspensie în atmosferă;
- depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere;
- gradul ridicat de sărăcie, situația grea din punct de vedere economic.

Epidemia constă în răspândirea în proporții de masă a unei boli transmisibile la oameni și epizootia constă în răspândirea în proporții de masă a unei boli transmisibile la animale.

Principalele măsuri specifice în caz de epidemii și epizootii sunt:

- aplicarea măsurilor igienico-sanitare;
- supravegherea epidemiologică a populației;
- aplicarea măsurilor de profilaxie urgentă a întregului personal infectat;

- introducerea de restricții severe privind consumul alimentar și al apei potabile.

Principală formă de răspuns în astfel de situații o reprezintă respectarea normelor de igienă individuală și

colectivă, izolarea rapidă a cazurilor confirmate și, dacă este necesar, introducerea interdicției de acces și ieșire în/ din zonă (carantina), până la stăpânirea fenomenului, concomitent cu folosirea antidoturilor și vaccinurilor recomandate fiecărui tip de agent patogen care a declanșat epidemie (epizootia).

În contextual actual există posibilitatea apariției gripei aviare. La nivelul localității este constituit Comandamentul Antiepidemiozic Local, sunt constituite echipele de intervenție, cărora le este asigurată dotarea necesară.

În cazul unor epidemii sau epizootii, asistența medicală și veterinară este asigurată Dispensarul Sanitar - Veterinar, Laboratorul de epidemiologie Botoșani.

Nu am avut, în ultimii ani, cazuri de epidemii sau epizootii pe teritoriul comunei Viișoara.

SECȚIUNEA 4

Analiza riscurilor la incendiu

Dezvoltarea slabă din punct de vedere economic a comunei Viișoara și inexistența unor obiective industriale mari, reduc considerabil posibilitățile producerii unor incendii de mari proporții.

Incendiile de proporții pot fi declanșate natural sau artificial, în urma cărora se produc pierderi de vieți umane, precum și pagube materiale, fiind afectați și factorii de mediu.

Efectele principale ale unui incendiu se manifestă prin :

- pierderi de vieți umane și materiale;
- avarierea și distrugerea clădirilor, instalațiilor, centrelor de depozitare, etc.;
- distrugerea culturilor agricole, a fondului forestier;
- avarierea rețelelor electrice și de telecomunicații, gaze, termoficare, etc.

Riscul la incendiu se apreciază pe niveluri de risc (pentru clădiri civile) și categorii de pericol de incendiu (pentru construcții de producție și depozitare).

Gestionarea riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul activităților de fundamentare. Elaborare și implementare a unei strategii coerente de prevenire, limitare și combatere a riscurilor de incendiu, incluzând și procesul de luare a deciziilor în situațiile de producere a unui asemenea eveniment.

SECȚIUNEA 5

-Analiza riscurilor sociale

Asigurarea și restabilirea ordinii publice cu ocazia adunărilor publice sau a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și implică aglomerări de persoane, se realizează prin misiuni specifice ale Poliției naționale și Poliției locale, în conformitate cu ordinele și dispozițiile eșaloanelor superioare și a planurilor de cooperare întocmite în acest scop.

Primarul comunei Viișoara coordonează, în condițiile legii, acțiunile și activitățile de asigurare și/sau restabilire a ordinii publice pe raza localității.

SECȚIUNEA 6

Analiza altor tipuri de risc

Intervențiile cele mai des desfășurate, privind alte tipuri de risc, se referă la : asistența medicală.

SECȚIUNEA 7

Zone de risc crescut

În activitatea de analiză a riscurilor se pot defini zone având o concentrație a riscurilor de aceeași natură, legate de infrastructuri și construcții, denumite zone de risc crescut.

Elementele care sunt avute în vedere pentru stabilirea zonelor de risc crescut sunt :

- clădirile publice, fie datorită numărului de persoane, fie datorită vulnerabilității lor, așa cum

sunt : dispensar uman, instituțiile de învățământ, filială bancă Păpălniș, etc.

- zonele inundabile, zonele predispușe alunecărilor de teren, etc.

CAPITOLUL IV

Acoperirea riscurilor

SECȚIUNEA 1

Concepția desfășurării acțiunilor de protecție-intervenție.

Comitetul local pentru situații de urgență și Serviciul voluntar pentru situații de urgență al comunei Viișoara organizează, planifică și asigură punerea în aplicare a măsurilor de prevenire, protecție și intervenție în situații de urgență generate de riscurile specifice zonei de competență.

Serviciul voluntar pentru situații de urgență este în subordine consiliului local și este coordonat de primar.

Elaborarea concepției de desfășurare a acțiunilor de protecție-intervenție constă în :

- stabilirea etapelor și fazelor de intervenție, în funcție de evoluția probabilă a situațiilor de urgență;
- definirea obiectivelor;
- crearea de scenarii pe baza acțiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condițiile viitoare;
- identificarea și alegerea alternativei de acțiune optime și care recomandă planul de acțiune ce urmează să

fie aplicat;

- selectarea cursului optim de acțiune;
- stabilirea dispozitivului de intervenție;
- luarea deciziei și precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii și cele de cooperare.

În organizarea, desfășurarea și conducerea acțiunilor de intervenție, Comitetul local și Serviciul voluntar

pentru situații de urgență aplică următoarele principii de bază :

- al organizării teritorial-administrative – sectorul de competență este teritoriul comunei Viișoara ;
- al decontențurării și descentralizării responsabilității – fiecare structură are stabilite atribuțiile și
- răspunde de modul de planificare, pregătire, organizare și desfășurare a acțiunilor de răspuns în situații

de urgență;

- al corelării cerințelor cu resursele – stabilite prin bugetul local;
- al cooperării – cooperează conform planurilor de cooperare;
- al legalității și solidarității – toate acțiunile de planificare, pregătire, organizare și desfășurare a
- acțiunilor de intervenție în situații de urgență trebuie să respecte prevederile legilor, regulamentelor și

ordinelor specifice în scopul asigurării în condiții de eficiență maximă salvarea vieții oamenilor, protecția bunurilor și limitarea efectelor negative a situațiilor de urgență produse.

Evitarea manifestării riscurilor, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor acestora se

realizează prin următoarele acțiuni:

- a. monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, de mediu, hidrografici și transmiterea datelor la instituțiile responsabile într-o situație de urgență și înștiințarea populației;
- b. activități preventive, pe domenii de competență;
- c. informarea populației asupra pericolelor specifice localității și asupra comportamentului de adoptat

în cazul manifestării unui pericol – reviste, pliante, afișe, etc.;

- d. exerciții și aplicații – conform planului de pregătire.

Activitățile preventive planificate, organizate și desfășurate în scopul acoperirii riscurilor sunt:

- a. controale la instituțiile publice și operatorii economici organizați în structurile pentru situații de urgență;
- b. asistența tehnică de specialitate;
- c. informarea preventivă;
- d. pregătirea populației și salariaților;
- e. constatarea și sancționarea încălcărilor prevederilor legale;
- f. alte forme.

Serviciul voluntar pentru situații de urgență elaborează planul de intervenție într-o situație de urgență care cuprinde informații referitoare la :

- a. categoriile de servicii de salvare/intervenție în caz de urgență;
- b. încadrarea și mijloacele de intervenție și protecție a personalului;
- c. zona de acoperire a riscurilor;

- d. timpii de răspuns;
- e. activitatea operațională, prin prezentarea detaliată a ponderii intervențiilor la incendii, asistența medicală, salvări de persoane, animale, etc.;
- f. alte informații considerate necesare.

SECȚIUNEA 2

Etapele de realizare a acțiunilor

Desfășurarea intervenției cuprinde următoarele operațiuni principale :

- a. alertarea și/sau alarmarea Comitetului local și Serviciului voluntar pentru situații de urgență;
- b. informarea asupra situației create;
- c. deplasarea la locul intervenției;
- d. intrarea în acțiune a forțelor, amplasarea mijloacelor și realizarea dispozitivului preliminar de intervenție;
- e. transmiterea dispozițiilor preliminare;
- f. recunoașterea, analiza situației, luarea deciziei și darea ordinului de intervenție;
- g. evacuarea, salvarea și/sau protejarea persoanelor, animalelor și bunurilor;
- h. realizarea, adaptarea și finalizarea dispozitivului de intervenție la situația concretă;
- i. manevra de forțe;
- j. localizarea și limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;
- k. înlăturarea unor efecte negative ale evenimentului/dezastrului;
- l. regrouparea forțelor și a mijloacelor după îndeplinirea misiunii;
- m. stabilirea cauzei producerii evenimentului și a condițiilor care au favorizat evoluția acestuia;
- n. întocmirea procesului verbal de intervenție și a raportului de intervenție;
- o. retragerea forțelor și a mijloacelor de la locul acțiunii;
- p. restabilirea capacității de intervenție;
- q. informarea eșalonului superior;
- r. analiza intervențiilor și evidențierea măsurilor de prevenire necesare.

SECȚIUNEA 3

Faze de urgență a acțiunilor

În funcție de locul, natura, amploarea și de evoluția evenimentului, intervenția serviciului voluntar pentru situații de urgență, este organizată astfel :

- a. urgența I – deblocare și salvare persoane, animale, evacuarea acestora și a bunurilor materiale;
- b. urgența II – acordarea primului ajutor și transportul la spital;
- c. urgența III – înlăturarea avariilor la rețelele electrice, telefonice, etc., punerea în funcțiune a capacităților de producție avariate, restabilirea normalității.

SECȚIUNEA 4

Acțiunile de protecție-intervenție

Comitetul local pentru situații de urgență, echipele specializate din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, a serviciilor private și a serviciului profesionist, acționează conform domeniului lor de competență, pentru :

- a. salvarea și/sau protejarea oamenilor, animalelor și bunurilor materiale, evacuarea și transportul victimelor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente, medicamente și materiale de primă necesitate;
- b. acordarea primului ajutor medical și psihologic, precum și participarea la evacuarea populației, instituțiilor publice și a operatorilor economici afectați;
- c. aplicarea măsurilor privind ordinea și siguranța publică pe timpul producerii situației de urgență specifice;
- d. dirijarea și îndrumarea circulației pe direcțiile și în zonele stabilite ca accesibile;
- e. diminuarea și/sau eliminarea avariilor la rețele și clădiri cu funcțiuni esențiale : sediile primăriei, poliției, dispensar, instituții publice;
- f. limitarea proporțiilor situației de urgență specifice și înlăturarea efectelor acesteia cu mijloacele din dotare.

SECȚIUNEA 5

Instruirea

Instruirea se face în conformitate cu Planul de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, aprobat prin Dispoziția primarului comunei Vișoara, pentru însușirea cunoștințelor necesare intervenției într-o situație de urgență. Instruirea se execută în scopul cunoașterii modalităților de acțiune cuprinse Planul de analiză și acoperire a riscurilor.

SECȚIUNEA 6

Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Sistemul informațional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observării, detectării, măsurării, înregistrării, stocării și prelucrării datelor specifice, alarmării, notificării, culegerii și transmiterii informațiilor și a deciziilor de către factorii implicați în acțiunile de prevenire și gestionare a unei situații de urgență.

Informarea secretariatului tehnic permanent al Comitetului județean pentru situații de urgență, a centrului operațional al Inspectoratului județean pentru situații de urgență asupra locului producerii unei situații de urgență specifică, evoluția acesteia, efectelor negative produse, precum și asupra măsurilor luate, se realizează prin rapoarte operative.

În urma primirii unor avertizări sau atenționări despre iminența producerii unor situații de urgență, Comitetul local, serviciul voluntar pentru situații de urgență, conducerea instituțiilor publice și operatorilor economici, au obligația declanșării acțiunilor preventive și de intervenție.

CAPITOLUL V

Resurse umane, materiale și financiare

Alocarea resurselor materiale și financiare necesare desfășurării activității de analiză și acoperire a riscurilor se realizează, potrivit reglementărilor în vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Consiliul local prevede, anual, în bugetul propriu, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare analizei și acoperirii riscurilor din comuna Vișoara.

În funcție de categoriile de riscuri identificate, mecanismele și condițiile de producere/manifestare, de amploarea și efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de forțe și mijloace necesare de prevenire și combatere a riscurilor, astfel :

- a. comitetul local pentru situații de urgență, centrul operativ cu activitate temporară și secretariatul tehnic permanent;
- b. serviciul voluntar pentru situații de urgență;

Aceste structuri organizate la nivel localitate, cooperează pentru limitarea și lichidarea unei situații de urgență cu : celulele și serviciile private pentru situații de urgență de la instituții publice și operatori economici, detașamentul de pompieri, poliția locală, secția de jandarmi, poliția națională, subfiliala de Cruce Roșie. Pe lângă aceste forțe, într-o situație de urgență, din rândul populației și salariaților din zona respectivă se vor forma echipe pentru înlăturarea efectelor dezastrului.

CAPITOLUL VI

Logistica acțiunilor.

Forțele și mijloacele de intervenție, în cazul producerii unei situații de urgență, se stabilesc prin organigrama aprobată de Consiliul local și bugetul local.

Logistica acțiunilor de pregătire teoretică și practică, de prevenire și gestionare a situației de urgență, se asigură de către Consiliul local, în raport de răspunderi, măsuri și resurse necesare.

ANEXE :

1. lista autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor în comuna Vișoara;
2. atribuțiile autorităților și responsabililor cuprinși în PAAR;
3. tabel cu personalul Comitetului local, Centrului operativ, Secretariatului tehnic și șeful SVSU;
4. graficul cu principalele activități desfășurate de Comitetul local pentru situații de urgență;
5. riscurile potențiale ce se pot produce pe teritoriul comuna Vișoara;
6. măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenței de producere ori de limitare a consecințelor acestora, pe tipuri de risc;

7. mijloacele de înștiințare-alarmare într-o situație de urgență;
8. tabel cuprinzând obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situații de urgență;
9. schema fluxului informațional-decizional;
10. spații de evacuare în caz de urgență;
11. tabel cu stocul de mijloace și materiale de apărare existente;
12. reguli de comportare în cazul producerii unei situații de urgență;
13. sinopticul activităților ofițerului de serviciu;
14. sinopticul activităților desfășurate de Comitetul local pentru situații de urgență Viișoara.
15. tabel cu agenții economici potențiali poluatori.

**Inițiator proiect,
RIMBU LAURENTIU CONSTANTIN**



**Vizat pentru legalitate,
Secretar general
Murariu Alexandra**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Alexandra Murariu".

LISTA

autorităților și factorilor care au responsabilități în analiza și acoperirea riscurilor în comuna Vișoara

Nr. Crt.	Denumire autoritate	Coordonate autoritate	Persoană de contact	Atribuții în PAAR
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Primăria comunei Vișoara	Adresa: Comuna Vișoara Telefon: 0231/549910, Fax: 0231/544946 Email: primariaviisoara_bt@yahoo.com	Rimbu Laurentiu Constantin, primar tel. mobil 0769081970 Hurmuz Laur Sebastian, viceprimar Tel. mobil: 0753063776 Horodincu Marius Andrei, șef SVSU Tel. mobil: 0742888617 0787742119 Murariu Alexandra, spec. Prc.civ. Tel. mobil: - 0754396422	-conduce și coordonează realizarea măsurilor din PAAR; -conduce CLSU și coordonează SVSU -coordonează realizarea măsurilor din PAAR; -este șeful CCCE -este șeful SVSU; -coordonează activitățile de prevenire și intervenție în SVSU
2.	Dispensarul Medical Comunal	Tel. 0231/544944 Fax:	Dr. Mețler Adrian Tel fix: 0231/544944	-menținerea în stare de funcționare a sistemului de înștiințare alarmare, a PC, gestiunea materială. -coordonează realizarea măsurilor pe linie sanitară.
3.	Poliția locală	Tel: 0231/549900 Fax:	agent Tunsu Alexandru, șeful poliției Tel fix 0231/549900 Tel. mobil: - 0754851326	-asigură realizarea măsurilor de ordine publică și pază.
4.	Dispensar sanitar-veterinar	Adresa: Tel.	Dr. Gavril Bogdan, șef dispensar Tel. mobil: 0744504170	-asigură realizarea măsurilor sanitare veterinare.

Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA



șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA

ATRIBUTIILE
autoritatilor si responsabililor cuprinsi in PAAR

AUTORITATEA : Primar		FISA NR. 1
I. GESTIONAREA RISCURILOR		
a.- monitorizarea permanenta a perimetrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si transmiterea datelor la autoritatile competente ;		In cazul primirii unor atentionari meteo se monitorizeaza situatia din teren, iar datele se transmit centrului operativ din cadrul I.S.U.
b.- controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta ;		Se verifica operatorii economici din subordinea primariei, precum si populatia in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor ;
c.- informarea preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol ;		Se formeaza prin compartimentul de prevenire, anunturi la televizor sau afise ori de cate ori apar situatii generatoare de pericol.
d.- exercitii si aplicatii		Se efectueaza trimestrial de catre S.V.S.U. ; anual un exercitiu de evacuare cu elevii din ciclu gimnazial si la doi ani impreuna cu I.S.U. un exercitiu cu participarea locuitorilor comunei.
II. - RESURSE NECESARE		
a.- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo seismici, de mediu, hidrografici, etc. si transmiterea datelor la autoritatile competente ;		
b.- controlul preventiv al autoritatilor pe domenii de competenta ;		Compartimentul de prevenire efectueaza actiuni de prevenire si controale
c.- informarea preventiva a populatiei asupra pericolelor specifice unitatii administrativ teritoriale si asupra comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol ;		Se realizeaza prin materiale informative, planuri de urgenta, rapoarte, pliante
d.- exercitii si aplicatii		Se realizeaza cu materiale si tehnica din dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta
III. INTERVENTIE		
a.- alarmare		Cu ajutorul mijloacelor de alarmare din dotare (sirena electrica, clopote, telefon) se alarmeaza populatia on cazul aparitiei unor pericole
b.- actiuni de cautare/salvare/ descarcerare		Compartimentul de salvare si prim ajutor desfasoara actiuni de salvare a oamenilor, animalelor si bunurilor materiale
c.- asistenta medicala		
d.- actiuni de indepartare a manifestarii pericolului produs		Evacuarea si transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente si asistenta sanitară a persoanelor afectate
e.- actiuni de limitare a consecintelor unui pericol		Stabileste masuri de decontaminare a solului, identificarea si inhumarea persoanelor decedate, repunerea in stare de functionare a serviciilor si unitatilor de gospodarie.
f.-actiuni de inlaturare a efectelor unui eveniment		

Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA

șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA




cu personalul comitetul local pentru situații de urgență:

	Numele și prenumele	Funcția deținută în comună	Funcția		Obs.
			C.L.S.U.	C.O.S.U.	
1.	RIMBU LAURENTIU C-TIN	Primar	Președinte;		
2.	HURMUZ LAUR SEBASTIAN	Viceprimar	Vicepreședinte;	specialist cu probleme evacuare	
A) ȘEFI COMPARTIMENTE DIN APARATUL PROPRIU					
3.	MURARIU ALEXANDRA	Secretar	Membru	Responsabil cu probleme de prot. civ.	
4.	HURMUZ C-TIN DANIEL	Politist Local	Membru	Specialist cu probleme înșiruire alarmare	
5.	EPURE GIANI	Sistent Social	Membru	specialist cu probleme deblocare salvare	
6.	HURMUZ DANIEL IONEL	Consilier econ.	Membru	specialist cu probleme logistice	
7.	HORODINCU MARIUS ANDREI	Sef SVSU	Membru	specialist cu probleme PSI;	
b) reprezentanți ai serviciilor publice și principalelor instituții și operatori economici din comună precum și managerii sau conducători ai operatorilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale care, prin specificul activității, constituie factori de risc generatori de situații de urgență.					
8.	TUNSU ALEXANDRU		Șef Post Poliție rurală Vișoara	Membru	
9.	MEȚLER ADRIAN		Medic de familie	Membru	
10.	GAVRIL BOGDAN		Doctor veterinar	Membru	
11.	CÂRNEALĂ CRISTINA LUMINIȚA		Director coordonator	Membru	
12.	BOBU TEODOR		Sef oficiu poștal	Membru	
13.	CONDURACHE MARIUS – MIHAIL		Preot paroh	Membru	
Consultanți: experți și specialiști din aparatul propriu și ai principalelor instituții și agenți economici, filialelor, sucursalelor, punctelor de lucru:					
14.	P.F. MOROSANU TANIA	Administrator	Membru		
15.	P. F. MANDACHE RODICA	Administrator	Membru		
CENTRUL OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ:					
1.	MURARIU ALEXANDRA	SECRETAR	Șef COAT		
2.	BĂESU DĂNUT	Consilier asistent agricol	Membru		
3.	HORODINCU ALINA	Asist.medical comunitar	Membru		
4.	NISTORICĂ MARIA	Referent registrul agricol	Membru		

Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA

șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA



GRAFICUL
ACTIVITĂȚILOR CENTRUL DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A EVACUĂRII PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A PLANULUI DE EVACUARE AL COMUNEI
VIIȘOARA

Nr. crt.	ACTIVITATEA	ÎNCADRAREA ÎN TIMP											Obs.
		1/2 h	1h	3 h	6 h	12h	24h	2 zi				6zi	
								3 zi	5 zi	6 zi			
1	Prezentarea personalului C.C.I. la sediul primăriei, la ordinul președintelui Comitetului Local pentru Situații de Urgență.												
2	Informarea asupra situației apărute în localitățile/zonelor afectate, ca urmare a producerii situației de urgență.												
3	Primește ordinul de punere în aplicare a planului de evacuare a localităților/zonelor afectate , ca urmare a situației create..												
4	Trimiterea unui reprezentant al Centrul de conducere și coordonare a evacuării, în zonele afectate												
5	Constituie o echipă operativă permanentă, cu misiunea de a corela acțiunile din zona de dezastru cu activitățile de transport, primire și repartize evacuati.												
6	Contactează autoritățile locale ale localităților ce primesc evacuați și le transmite ordinul președintelui CJSU , de a pune în aplicare planul de primire a evacuaților.												
7	Întocmește și înaintează la Comisia județeană de evacuare raportul – sinteza cu primele date privind zona sinistrată și măsurile ce s-au întreprins până la momentul respectiv.												
8	Stabilește legătura cu Comitele Locale pentru Situații de Urgență cu care cooperează și prioritățile informaționale ce se vor transmite.												
9	Contactează conducerea unităților de transport auto și CF., transmite ordinul de punere în aplicare a planului de evacuare și se informează asupra disponibilităților în mijloace de transport auto și CF. existente în aceste unități la data respectivă.												
10	Se informează asupra necesarului de mijloace de transport pentru evacuarea populației și bunurilor materiale din zona sinistrată.												
11	Reactualizează graficul de afluire spre zona sinistrată a mijloacelor de transport, în conformitate cu existentul mijloacelor auto și CF. la data respectivă												
12	Dirijează coloanele de mijloace auto și garniturile CF. către punctele de adunare – îmbarcare a populației și materialelor din localitățile afectate.												
13	Întocmește cereri pentru mijloacele de transport suplimentare necesare acoperirii 100% a necesarului de evacuat atât pentru populație cât și pentru materiale.												
14	La măsurile necesare pentru asigurarea populației ce se evacuează cu produse alimentare și materiale industriale de primă necesitate pe timpul executării evacuării.												
15	La măsurile de asigurare a asistenței sanitare pe timpul evacuării populației, până la ajungerea acestora la localitățile destinate a primi evacuați.												
16	Se iau măsuri de evidență a persoanelor din zonele evacuate , precum și în zonele în care s-au evacuat												
17	Asigură afluirea coloanelor de sinistrați pe căile de acces până la localitățile ce asigură cazarea sinistraților.												
18	La măsurile de asigurare a legăturilor prin mijloace de transmisii între coloanele de sinistrați și grupa operativă a Centrul de conducere și coordonare a evacuării												
19	Informează periodic și ori de câte ori este nevoie, președintele CJSU despre stadiul de												

Nr. crt.	ACTIVITATE	INCADRAREA ÎN TIMP										Obs.
		1/2 h	1h	3 h	6 h	12h	24h	2 zi	3 zi	5zi	6zi	
	îndeplinire a planului de evacuare și problemele deosebite ce au apărut.											
20	Înaintează periodic la Comisia Județeană de Evacuare rapoarte asupra modului de executare a evacuării localităților afectate.											
21	la măsuri ce se impun pentru asigurarea securității transporturilor materiale, din localitatea afectată până la localitățile de destinație.											
22	Asigură condițiile necesare pentru desfășurarea acțiunilor de evacuare și pe timp de noapte.											
23	Realizează măsurile ce se impun, pentru cotracarea efectelor nefavorabile cauzate de starea timpului și căderea unor cantități mari de precipitații atmosferice											
24	Întocmește documentația și înaintează situațiile pentru solicitarea de sprijin din partea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru realizarea prevederilor planului de evacuare.											
25	Realizează măsurile ce se impun pentru adaptarea continuă a prevederilor planului de evacuare cu situațiile concrete apărute pe timpul evacuării și completarea planului cu măsurile impuse de situațiile nou apărute.											
26	Întocmește și prezintă propunerile privind punerea în aplicare și restructurarea planului de evacuare în conformitate cu situațiile concrete din zona de dezastru.											
27.	Reorganizează conducerea acțiunilor de evacuare a localității, în funcție de situațiile concrete din zona de dezastru, prin deplasarea în zonă a unor membrii din Centrul de conducere și coordonare a evacuării pentru rezolvarea la fața locului a problemelor nou apărute și controlul modului de desfășurare a activităților ordonate.											

Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA

șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA



RISCURILE POTENȚIALE

ce se pot produce pe teritoriul comunei Vișoara.

1. Cutremur.

Pe teritoriul localității nu sunt focare sau zone seismice, dar se resimte transmiterea undelor elastice ale zonei seismice Vrancea.

Accident chimic.

Pe raza comunei Vișoara nu se află rezervoare, subterane.

2. Accidente la construcțiile hidrotehnice.

Nu sunt acumulări hidrotehnice.

3. Alunecări de teren.

Zonele în care sunt posibile alunecări de teren sunt: satul Vișoara Mică, la ieșire.

4. Inundații

Zonele de producere a inundațiilor sunt :

- pârâul Volovăț : zona din satul Vișoara Mică (cătun Lipan), fiind afectate 4 gospodării și 4,5 ha de teren agricol;

5. Furtuni și tornade.

Pe teritoriul localității, pe timpul unei furtuni puternice sau tornade, prin rupere sau scoatere din rădăcini a pomilor pot afecta casele și autoturismele din apropiere, pot pune în pericol viața oamenilor care trec prin zonele respective.

6. Explozii și incendii.

Pe teritoriul comunei Vișoara nu sunt amplasate și nu funcționează stații PECO, sau alte instituții ce pot provoca explozii sau incendii de proporție mare :

7. Secetă, îngheț și înzăpeziri.

Asemenea tip de risc se poate produce pe teritoriul comunei Vișoara având în vedere condițiile meteorologice, când verile sunt secetoase iar iernile geroase și cu căderi masive de zăpadă. Înzăpeziri se pot produce în zonele joase ale localității, unde se adună zăpada datorită viscolului.

8. Eșecul utilităților publice.

Acest tip de risc se poate produce datorită avarierii grave a sistemelor de gospodărie comunală: rețele de apă,

canalizare, electrice, telefonice și de gaz metan. În cazul avarierii acestor utilități publice se pot produce inundații, explozii, electrocutări și incendii. Operatorii economici care gestionează și exploatează asemenea utilități publice au obligația verificării și întreținerii, în conformitate cu normele tehnice specifice, a acestor rețele.

9. Explozii necontrolate ale muniției rămase din timpul conflictelor militare.

Munițiile rămase neexplodate din timpul războiului constituie un pericol real pentru populație și în special

pentru copii. Locul unde se găsesc de obicei astfel de muniții sunt : pe terenurile agricole, în desșuri, în zidăriile unor construcții vechi, în râuri, lacuri sau bălți, etc. Pentru evitarea unor accidente trebuie respectate regulile elementare de protecție civilă și anume : să nu se atingă, lovească sau să se miște muniția descoperită, să fie anunțați organele de specialitate ale poliției și protecției civile, se interzice circulația în zona respectivă și se asigură paza până la sosirea specialiștilor.

10. Epidemii și epizotii.

În contextul actual există posibilitatea apariției gripei aviare. La nivelul localității este constituit Comandamentul antiepidemiologic local, sunt constituite echipele de intervenție, cărora le este asigurată dotarea necesară.

Asistența medicală în cazul unor epidemii este asigurată de către Spitalul municipal și Laboratorul epidemiologic, iar în caz de epizotii, asistența sanitar-veterinară este asigurată de dispensarul sanitar-veterinar.

**Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA**

**șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA**



MĂSURI

corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenței de producere ori de limitare a consecințelor acestora, pe tipuri de risc.

Nr. crt.	Tipuri de risc.	Măsuri.	Observații
0.	1.	2.	3.
1.	Cutremur	a.la domiciliu : - identificarea locurilor cele mai sigure din locuință în caz de cutremur și exersarea refugierii în acele zone; - învățarea copiilor să ocupe în cel mai scurt timp aceste locuri; - învățarea și însușirea metodelor de prim ajutor medical, inclusiv resuscitare cardio-pulmonară; - îndepărtarea din locuințe a materialelor inflamabile; - evitarea depozitării unor bunuri pe dulapuri, șifonere, biblioteci,etc. - asigurarea unei truse de prim ajutor. b.la serviciu: - amplasarea obiectelor fragile și valoroase în locuri cât mai joase și sigure, iar recipienții cu produse chimice, combustibili, etc. în dulapuri astfel încât să nu se poată sparge sau răsturna; - asigurarea ușilor dulapurilor cu închizători eficiente la oscilații, astfel încât deplasarea materialelor depozitate să nu producă accidente; - reținerea locului de amplasare al comutatoarelor, siguranțelor și robinetelor pentru apă,gaze și electricitate și modul lor de manevrare, astfel încât, la nevoie, după seism, să se poată lua măsurile minime de intervenție; - păstrarea la îndemână a unei truse de scule adecvată.	
2.	Accident chimic	- exploatarea în condiții de siguranță a instalației de clorinare a apei la rezervoarele din Dealu Mare; - asigurarea pregătirii profesionale și instruirea periodică a personalului ce deservește instalația de clorinare conform instrucțiunilor tehnice; - asigurarea mijloacelor de protecție individuală; - cunoașterea mijloacelor și semnalelor de alarmare; - cunoașterea măsurilor de intervenție; - instruirea populației din zonă privind regulile de comportare și protecție.	
0.	1.	2.	3.
3.	Inundații, accidente la construcțiile hidrotehnice	- elaborarea planului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale și a planului de evacuare; - verificarea și întreținerea mijloacelor de înștiințare-alarmare; - asigurarea condițiilor de funcționare la primărie a serviciului de permanență; - pregătirea populației pentru realizarea acțiunilor de protecție și intervenție în caz de inundații; - asigurarea stocurilor de materiale și a mijloacelor de apărare; - asigurarea realizării și întreținerii corespunzătoare a șanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albia majoră a cursurilor de apă, decolmatarea secțiunilor de scurgere a podurilor și podețelor, întreținerea corespunzătoare a construcțiilor hidrotehnice;	

		- efectuarea de către proprietarul acumulării de apă Ezer a verificărilor periodice în vederea asigurării condițiilor tehnice și funcționale corespunzătoare ale acestor construcții; - instruirea structurilor constituite pentru situații de urgență.	
4.	Alunecări de teren	- elaborarea de studii și analize privind caracteristicile geologice și geografice ale zonelor ce pot fi afectate de acest tip de dezastru; - stabilirea locurilor de cazare a sinistraților; - constituirea rezervelor de apă, alimente, îmbrăcăminte, medicamente; - ținerea sub observație a condițiilor favorizante alunecărilor de teren și avertizarea populației în timp util; - planificarea și realizarea lucrărilor specifice de ținere sub control, de asigurare a stabilității straturilor și de diminuare a condițiilor de apariție și dezvoltare a alunecărilor de teren; - reducerea zonelor cu alunecări de teren, definitiv sau temporar, prin : exploatarea rațională a zonei, împădurirea zonelor, lucrări de terasament, crearea unor puțuri de scurgere a apelor din pânza freatică. - pregătirea salariaților și populației pentru cunoașterea normelor PSI și acțiunilor de stingere a incendiilor; - supravegherea permanentă a instalațiilor și proceselor tehnologice; - respectarea strictă a regulilor de depozitare a produselor combustibile; - dimensionarea scărilor de evacuare a oamenilor și bunurilor materiale; - ignifugarea materialelor lemnoase, asig.sist.de detectare a incendiului.	
5.	Explozii și incendii	a. Epidemii: - educația sanitară; - vaccinarea preventivă; - asigurarea igienei aerului, solului, apei, alimentației, a locuinței; - asigurarea igienei individuale și colective. b. Epizotii : - asigurarea și aplicarea regulilor sanitar-veterinare și de zooigenă în colectivitățile de animale cu privire la popularea, adăpostirea, îngrijirea, hrănirea, reproducția și transportul animalelor; - asigurarea vaccinărilor și tratamentelor obligatorii; - aplicarea carantinei profilactice a animalelor nou aduse din alte ferme; - dezinsecția, dezinsecția și deratizarea profilactică; - efectuarea examenelor medicale periodice a personalului îngrijitor; - aplicarea măsurilor de profilaxie generală în târguri, oboare și expoziții de animale; - asigurarea cimitirelor și crematoriilor pentru animale.	
6.	Epidemii și epizotii		
7.	Poluări accidentale	- realizarea măsurilor din Ordinul MMGA nr.278/1997; - actualizarea planurilor de prevenire și combaterea poluării de către fiecare operator economic potențial poluator, planuri aprobate de SGA Botoșani; - amenajarea stațiilor de epurare sau preepurare proprii, amenajarea de bazine vidanjabile.	

Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA



șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA

PRIMĂRIA COMUNEI VIIȘOARA

Anexa Nr.7

**COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
MIJLOACELE DE ÎNȘTIINȚARE-ALARMARE ÎNTR-O SITUAȚIE DE URGENȚĂ.**

Nr. Crt.	Mijlocul de înștiințare și alarmare	Canitatea	Locul de instalare	Observații
0.	1.	2.	3.	4.
1.	a. Mijloace de înștiințare - clopotele bisericii	3 cpl.	Punct alarmare BISERICI	
2.	Mijloace de alarmare : - sirene electrice de 5 kw	1 cpl.	a. La sediul primăriei	

**Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA**

**șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA**

Anexa Nr.8

TABEL

CUPRINZÎND OBIECTIVELE CARE POT FI AFECTATE DE PRODUCEREA UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ

Nr. Crt.	Denumirea mijloacelor și materialelor.	Locul amplasării	Observații.
1.	Primăria comunei Vișoara- Cămin Cultural	Sat Vișoara, com. Vișoara, județul Botoșani	
2.	Școală gimnazială „ Dimitrie Brândză Vișoara	Sat Vișoara, com. Vișoara, județul Botoșani	
3.	Școala cu clasele I-IV Cuza Vodă	Sat Cuza Vodă, com. Vișoara, județul Botoșani	
4.	Școala cu clasele I-IV Vișoara Mică	Sat Vișoara Mică, com. Vișoara, județul Botoșani	
5.	Dispensa Uman Vișoara	Sat Vișoara, com. Vișoara, județul Botoșani	
6	Dispensa Veterinar	Sat Vișoara, com. Vișoara, județul Botoșani	

**Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA**

**șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA**

SPATII DE EVACUARE ÎN CAZ DE URGENTĂ

Nr. Crt.	Tipul de risc	Locul (spațiul) de evacuare	Adresa	Observații
1.	Cutremur - sat Cuza Vodă	-populația: Șc.generală	Comuna Viișoara	
		- bunuri materiale: fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		- animale : fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
	- sat Viișoara Mică	- populația : Șc.generală	Comuna Viișoara	
		- animale : fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
2.	Alunecări de teren	- bunuri materiale: fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		- populația : Școala Generală	Comuna Viișoara	
		- bunuri materiale: fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		- animale: fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		- animale:SC.Mandache Rodica,	Comuna Viișoara	
		a.din satul Viișoara Mică:	Comuna Viișoara	
		- populația:Șc.gen. Viișoara Mică	Comuna Viișoara	
		- bunuri materiale: fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		- animale : fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		b.din satul Viișoara:	Comuna Viișoara	
3.	Inundații	- populația:Șc. Generală	Comuna Viișoara	
		- bunuri materiale: fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		- animale: fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		-animale: fost sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		-bunuri materiale: Școala Generală Viișoara	Comuna Viișoara	
	Inspector protecție civilă, MURARIU ALEXANDRA	-animale: fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
		-bunuri materiale: fostul sector zootehnic	Comuna Viișoara	
			Comuna Viișoara	

**șefCOAT,
MURARIU ALEXANDRA**



TABEL
cu stocul de mijloace și materiale de apărare existente.

Nr. Crt.	Denumirea mijloacelor și materialelor.	U/M	Canitatea	Observații.
0.	1.	2.	3.	4.
1.	Sirene electrice de 5 kw	Cpl.	1	
2.	Clopote biserica	Buc.	3	
3.	Pompă submersibilă MCS 75	Buc.	1	
4.	Motofereastră (drujbă)	Buc.	2	
5.	Motopompă ape murdare GTP 80	Buc.	1	

Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA

șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA



REGULI DE COMPORTARE
în cazul producerii unei situații de urgență

1. În caz de cutremur

a. în timpul producerii cutremurului :

a.1. când sunteți într-o clădire :

- păstrarea calmului, evitarea panicii, protejarea copiilor, bătrânii și femeile, acționare imediată;
- nepărăsirea locuinței – puteți fi surprinși în hol, scară, unde vă puteți accidenta. Nefolosire ascensorul
- protejarea sub o masă, un birou, tocul ușii sau orice alt obiect de mobilier mai rezistent;
- protejarea feței și capului;
- nu se staționează lângă ferestre, uși de sticlă, oglinzi, sobe, biblioteci, mobilier înalt;
- întreruperea alimentării cu apă, gaze, electricitate.

a.2. când sunteți afară :

- staționarea pe loc, dacă este cazul, deplasarea spre o zonă mai sigură, departe de ferestre, clădiri, stâlpi de electricitate, etc.

b. după cutremur :

- participarea la înălțurarea urmărilor cutremurului;
- acordarea primului ajutor celor răniți;
- persoanele grav rănite, dacă nu sunt în pericol imediat, nu se mișcă;
- participarea, după posibilități, la evacuarea sinistraților de sub dărâmături;
- nestânjenirea activității salvatorilor voluntari și profesioniști;

2. În caz de accident chimic :

- anunțarea imediată a organelor abilitate (protecția civilă, pompieri, poliție, jandarmi, etc.);
- departarea de la locul accidentului și ajutorarea celorlalte persoane să părăsească zona;
- evitarea atingerii substanțelor rezultate din accident;
- protejarea căile respiratorii până la părăsirea zonei, cu orice mijloc care îl aveți la îndemână (batistă, material textil, etc.);
- evitați inhalarea de gaze, fum și nu fumați;
- evitarea staționării victimelor accidentului până la identificarea substanțelor periculoase.

3. În caz de inundații :

- mutarea obiectelor, care se pot mișca, în partea cea mai de sus a casei;
- deconectarea aparatelor electrice;
- blocarea ferestrelor astfel încât ele să nu fie sparte de vânt, apă, etc.;
- evacuarea animalelor și bunurile de valoare în locurile de refugiu;
- părăsirea locuinței și deplasarea spre locul de refugiu;
- luarea documentelor personale, aprovizionarea cu alimente, apă, medicamente, etc.;
- participarea la acțiunile de limitare și lichidare a urmărilor inundațiilor.

4. La descoperirea munițiilor neexplodate :

- se evită atingerea, lovirea, mișcarea muniției descoperită;
- nu se introduce în foc și nu se apropie focul de muniția descoperită la o distanță mai mică de 50 m;
- nu se demontează focurile sau alte componente;
- nu se lasă coopii să se joace cu nici un fel de muniții;
- nu se transportă munițiile neexplodate în încăperi și locuințe;
- nu se aruncă la fier vechi muniții sau componente ale acestora.

5. În caz de alunecări de teren :

- evacuarea locuinței ;
- întreruperea alimentării cu apă, gaze, energie electrică, a locuinței înainte de părăsirea acesteia;
- scoaterea animalelor din gospodărie și dirijarea lor către locurile care oferă protecție;
- luarea documentelor personale, aprovizionarea cu apă, alimente, medicamente;
- la locurile de cazare se vor respecta măsurile stabilite de organele abilitate.

6. Explozii și incendii :

- anunțarea, la telefon 112, în situația observării unui incendiu sau explozie;
- luarea măsurilor urgente, după posibilități, pentru limitarea și stingerea incendiului;
- întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze a imobilului incendiat;
- evacuarea persoanelor bolnave, a copiilor, a animalelor și a bunurilor materiale;
- participarea alături de personalul specializat la localizarea și stingerea incendiului;
- persoanele afectate să aibă asupra lor documentele de identitate;
- păstrarea calmului și grija de a-l transmite celor din jur.

7. Poluare accidentală :

- neconsumarea apei de către cetățeni și animale;
- evitarea scaldatului, spălării rufelor cu apa poluată;
- luarea probelor pentru analize de laborator;

**Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA**





**șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA**



PRIMĂRIA COMUNEI VIIȘOARA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ANEXA NR.9


SCEMA FLUXULUI INFORMĂTIONAL – DECIZIONAL
în situații de urgență



relații de coordonare

propuneri pentru gestionarea
și managementul situații urgență

informare privind s.u. și
activitatea desfășurată



Inspector protecție civilă,
MURARIU ALEXANDRA

șef COAT,
MURARIU ALEXANDRA

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL VIIȘOARA

HOTĂRÂRE

***privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru anul 2026 în comuna
Viișoara, județul Botoșani***

Analizând:

- art. 25 lit. b) din Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare,
 - art. 6 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, cu modificările și completările ulterioare,
 - Hotărârea Guvernului României nr. 557 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare,
 - art. 14 pct. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, cu modificările și completările ulterioare,
 - Ordinul nr. 75 din 28.07.2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare,
 - art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), art. 10 lit. d), art. 25 lit. b) din Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind Protecția Civilă, cu modificările și completările ulterioare,
 - art. 13 lit. (a) și 14 lit. a) din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare,
 - Raportul de Specialitate al doamnei secretar general, inspector protecție civilă, înregistrat cu nr. 25 din 23 ianuarie 2026,
 - Referatul de Aprobare al domnului primar, înregistrat cu nr. 24 din 23 ianuarie 2026, în calitate de inițiator al proiectului,
- alături de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Viișoara, prin care se acordă aviz favorabil,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul local al comunei Viișoara, județul Botoșani, întrunit astăzi, 30 ianuarie 2026, în ședință ordinară de lucru,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă „PLANUL DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE a RISCURILOR” în comuna VIIȘOARA pe anul 2026, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Planul de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Viișoara se va actualiza ori de câte ori situația o va impune.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Art. 4. Cu ducerea la cunoștința publică și comunicarea se împuternicește doamna Alexandra Murariu, secretar general al comunei Viișoara, județul Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

consilier Alin POSTOLACHE



Nr. 4
din 30 ianuarie 2026
Viișoara

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general,
jr. Alexandra MURARIU

Adoptată cu 11 voturi „PENTRU”.

Nr. de consilieri prezenți: 11.

Nr. de mandate: 11.

